

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com.br



Relatório de Fiscalização Programada

RFP/001/2019 Processo I-64/2018

Estação Elevatória de Água Tratada Correa Porto





Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira— SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225





Índice

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
4.INTRODUÇÃO	6
5. OBJETIVO	6
6. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO	6
6.1. EEAT - Correa Porto	7
7. RELATÓRIO	15
8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES NÃO JUSTIFICADAS (NC)	15
9 CONCLUSÃO	15



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira-SP - CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38





1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro, Porto

Ferreira - SP

CEP: 13.660-017

Telefones: (19) 3585-7225

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro - Porto

Ferreira - SP

CEP: 13.660-000

Telefones: (19) 3589-3521, 0800 771 0001



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

		T		
Tipo de Fiscalização:		Fiscalização Programada		
N° Processo de Fiscalização:		I-64/2018		
Sistema:		Sistema de Abastecimento de Água		
Unidade Fiscalizada:		Estação Elevatória de Água Tratada		
Termo de Vistoria N°	Local:		Endereço:	
547/2018 AFA	EEAT - Corrêa Porto		Rua José Silvestre, s/n - Jd. Porto Novo	
Data da Fiscalização:		19/10/2018		
Legislação / Normatização:		Lei 11.445/2007 Decreto 7.217/2010 LC 101/2010 NBR 12.214/1992 NR 10 NR 23		
Equipe Técnica da ARMPF:				
Wendel Ederson Marcelino dos Santos Cremonezi - Analista Regulador Arlei Flausino Aureliano - Fiscal				

Representante do Prestador:

Vagner Ap. Vieira - Encarregado de Operações




Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com.br



LOCALIZAÇÃO DA EEAT:



Fonte: Google Maps



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com.br

4. INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira - ARMPF foi criada pela Lei Complementar nº 101 de 19/11/2010 e iniciou suas atividades em 03/10/2011 conforme Decreto 154/2011.

A ARMPF tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos delegados, permitidos, concedidos, autorizados, ou operados diretamente pelo poder público municipal, assim como a ele delegados por outros entes federativos ou consorciais, sob qualquer forma.

Conforme Contrato de Concessão 055/2011 e seus aditamentos, a prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Porto Ferreira cabe a BRK Ambiental de Porto Ferreira S.A.

No exercício de suas atribuições legais de fiscalização, cabe a ARMPF garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público, de forma que os serviços sejam prestados satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade.

5. OBJETIVO

Esta fiscalização teve por objetivo averiguar as adequações na EEAT Correa Porto, solicitadas pela ARMPF, que tiveram o prazo de adequação finalizado em 19/10/2018.

6. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

Em 19/10/2018 foi realizada vistoria na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) no Município de Porto Ferreira para verificação das condições de prestação de serviços.

As informações foram obtidas através de entrevista com representante do prestador de serviços e observação in loco.



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: <u>contato@arpf.com.br</u>



A análise foi realizada com base nos termos de vistoria e demais informações de posse da ARMPF.

6.1. EEAT - Correa Porto

Vazão média da EEAT:

39 1/s

Área identificada:

Sim



Foto 1

Em operação no momento:

Sim.

Opera em período integral:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim





to 2 Foto



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com.br



Acesso adequado para manutenção na EEAT:

Sim



Foto 4

Conjunto motobomba adequado instalado:

Sim



Foto 5

Existe registro e válvula de retenção:

Sim







Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: <u>contato@arpf.com.br</u>



Drenagem de água de gaxetas:

Não

Existe sistema de escorva das bombas:

Não

Existe sistema de proteção contra golpe de aríete:

Não

Existe sistema de medição de vazão recalcada:

Sim



Foto 8

Dispositivo de operação, controle e alarme com indicação de perigo:

Sim





Foto 9 Foto 10



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com.br



Existe manômetro ou vacuômetro:

Sim



Foto 11

Existem equipamentos de movimentação de peças:

Não




Foto 12

Iluminação, ventilação e acústica adequados:

Sim






Foto 13 Foto 14



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com.br



Piso adequado:

Sim



Foto 15

Guarda-corpo em locais altos ou perigosos:

Não se aplica



Foto 16

Transmissões de força devidamente enclausuradas ou protegidas:

Sim





Foto 17 Foto 18



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com.br



Extintores de incêndio adequados:

Sim



Foto 19

Tubulações com vazamentos aparentes:

Não



Foto 20

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim





Foto 21 Foto 22



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira— SP — CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com.br



Instalações operacionais limpas:

Sim



Foto 23

Instalações operacionais organizadas:

Sim

Instalações operacionais com manutenção adequada:

Sim



Foto 24

Foto 25

Instalações elétricas adequadas:

Sim



Foto 26



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira—SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com.br



Instalações elétricas devidamente sinalizadas:

Sim



Foto 27

Observações:

A bomba não é mais desligada no período noturno, pois o inversor de frequência é reduzido, o que diminui a vazão fornecida.

A escorva da bomba é realizada diretamente pelo bombeamento da EEAT O.C.L.

O Inversor de frequência instalado, protege a EEAT contra o golpe de aríete.

A movimentação de carga é realizada através de talha móvel, devido às características da EEAT.



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira-SP - CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: contato@arpf.com.br



7. RELATÓRIO

A **EEAT Correa Porto**, localizada na área da ETA e Captação de mesmo nome, atualmente desativadas, possui vazão média de 39 l/s, verifica-se que a situação das instalações da sala da EEAT, em geral, é satisfatória, possuindo conjunto composto por 02 motobombas, com equipamentos automatizados, inversor de frequência que garantem proteção ao sistema.

As instalações hidráulicas e estrutura civil também estão adequadas, sem vazamentos aparentes e em bom estado de conservação. Existe medidor de vazão e pressão, bem como válvula de retenção.

O Sistema de prevenção contra golpes de aríete, é realizado pelo inversor de frequência. A movimentação de peças, quando necessária, é realizada através de talha móvel, como justificado pela concessionária no ofício 66/2018.

Ressalvamos que não existe drenagem de água de gaxetas e nem sistema de escorva de bomba.

NÃO CONFORMIDADES CONSTATAÇÕES NÃO DE JUSTIFICADAS (NC)

EEAT	n° nc	Descrição	Referência Legal
Correa Porto	1	Ausência de drenagem de água de gaxetas	Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992
	2	Ausência de sistema de escorva de bombas	Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

9. CONCLUSÃO

Concluímos que a EEAT Corre Porto recebeu adequações em sua estrutura civil com a ampliação das janelas para uma melhor ventilação e iluminação, a área externa estava limpa no momento da fiscalização.



Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro. Porto Ferreira—SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: contato@arpf.com.br



Com relação a parte hidráulica foram instalados, conjunto moto bomba, válvula de retenção, novos conjuntos hidráulicos de entrada e saída de água.

Referente ao sistema de escorva de bomba, devem ser realizados estudos, afim de verificar se as soluções apresentadas pela concessionária ou a disposição do sistema hidráulico, dispensam seu uso.

A EEAT não possui drenagem da água de gaxetas.

Deve ser dada a devida publicidade dos atos da fiscalização e relatórios.

Porto Ferreira, 17 de janeiro de 2019.

Fiscalização e elaboração:

Arlei Flausino Aureliano - Fiscal

Wendel Ederson M. S. Cremonezi - Analista Regulador