
**Relatório de Fiscalização Eventual 018/2020
Ordem de Serviço 07/2020 – Processo I - 111/2020**

**AVERIGUAÇÃO DE SUJEIRA CAUSADA POR POMBOS NAS PLATAFORMAS DE
EMBARQUE/DESEMBARQUE**

Conforme solicitado pelo Sr. Superintendente, através da O.S. 07/2020, foi realizada, na manhã do dia 04 de junho de 2020, vistoria 'in loco' nas plataformas de embarque e desembarque do prédio do terminal rodoviário, com a finalidade de verificar possível sujeira causada por pombos, conforme indicado pela Vereador Ismael Miguel da Silva, através do requerimento 179/2020.

Evidenciamos pontos com fezes de pombos nas plataformas de embarque/desembarque, nas vigas de sustentação e no chão, abaixo das referidas vigas, conforme fotos 1, 2, 3 e 4:



Foto 01 (plataforma de embarque/desembarque)



Foto 02 (plataforma de embarque/desembarque)



Foto 03 (plataforma de embarque/desembarque)



Foto 04 (plataforma de embarque/desembarque)

O acesso defronte à Av. Prof. Henrique da Mota Fonseca Junior, não apresenta ponto com fezes de pombos ou sujeiras:



Foto 05 (acesso defronte à Av. Prof. Henrique da Mota Fonseca Junior)

Não evidenciamos fezes de pombos ou sujeiras no acesso defronte à Rua Indalécio Rezende:



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, n.º 303 – Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Foto 06 (acesso defronte à Av. Prof. Henrique da Mota Fonseca Junior)

Diante das constatações, confirmamos o apontado no requerimento 179/2020, ou seja, presença de fezes de pombos, no chão e em algumas vigas de sustentação, localizadas na plataforma de embarque/desembarque.

É este o relatório.

Porto Ferreira, 10 de junho de 2020

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi
Analista Regulador