RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 024/2023
Processo 034/2023

Recomposição em pavimento

Foi realizado no dia 01 de junho de 2023, fiscalização na recomposição de pavimento, decorrentes de intervenções no sistema de água e esgotamento sanitário.

Constatou-se, conforme Termo de Vistoria nº 060/2023, dois pontos que necessitam de recomposição no pavimento. Os locais que necessitam de reparos na recomposição são apresentados na tabela 1.

Qtd.	Logradouro
1	Rua Francisco da Rocha Cupido, 107
2	Passeio público Francisco da Rocha Cupido, 107

Tabela 1

Diante da constatação de Não Conformidades (NCs), a Concessionária BRK Ambiental foi notificada, através do Termo de Notificação nº 027/2023, a realizar a adequação dos pontos indicados, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

Conforme apurado nos autos do processo supracitado, a Concessionária BRK Ambiental não comprovou as adequações das Não Conformidades.

Considerando que a Concessionária BRK Ambiental, não realizou a comprovação das Não Conformidades, o processo fiscalizatório será finalizado e encaminhado à Superintendente, para a abertura de processo administrativo punitivo, conforme Art. 17 da Instrução Normativa nº 07/2019.

Porto Ferreira, 30 de junho de 2023.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador